


# Raspberry Pi lten

Zunchst mchten wir euch ermutigen: Ihr seid groartig, dass ihr euch das Lten beibringen mchtet! Damit ffnet ihr euch eine Welt voller Mglichkeiten. Ihr werdet in der Lage sein, digital-technische Gerte zusammenzubauen, zu reparieren oder sogar kreativ und knstlerisch Figuren und Schmuck herzustellen. Euer Einsatz und eure Neugier sind der Schlssel zu diesen spannenden neuen Fhigkeiten! **Also lasst uns gemeinsam Starten** □□□□ (^□ ^)





Verwendet, wenn verfgbar, eine Ltmatte, um eure Arbeitsflche zu schtzen und bleifreies Ltzinn mit einem Durchmesser von 0,56–0,8 mm (siehe Abbildung 1). Hier ist eine Vorschlagsliste mit passenden Werkzeugen und Materialien, die ihr fr das Lten verwenden knnt:

## Optionale Material-/Werkzeugliste:

Material-/Werkzeugliste	Link	Einzelpreis	URL-Datum
-------------------------	------	-------------	-----------


Lötkolben	<a href="#">Shop Blinkyparts</a>	58,99 EUR	26.11.2024
USB-C-zu-USB-C	<a href="#">Shop Blinkyparts</a>	9,99 EUR	27.11.2024
Lötrauchabsauger	<a href="#">Shop Blinkyparts</a>	28,99 EUR	26.11.2024
Ladegerät	<a href="#">Shop Berrybase</a>	32,90 EUR	27.11.2024
Lötzinn, bleifrei, ø0,56mm	<a href="#">Shop Berrybase</a>	33,77 EUR	26.11.2024
Lötkolben-Ständer	<a href="#">Shop Berrybase</a>	5,70 EUR	27.11.2024
Lötspitzenreiniger, bleifrei	<a href="#">Shop Berrybase</a>	6,50 EUR	27.11.2024
Schutzbrille Kinder	<a href="#">Shop Obi</a>	4,99 EUR	27.11.2024
		181,83 EUR	



In der zweiten Abbildung seht ihr, wie ihr den Raspberry Pi Pico mit Hilfe eines Breadboards an die Pins anlöten könnt. Das Breadboard dient dabei als Halterung, um die Pins während des Lötens in der richtigen Position zu fixieren und sicherzustellen, dass alles gerade und stabil angebracht wird.

- 1. Steckt die Pin-Leiste im passenden Abstand in das Breadboard, damit sie stabil fixiert ist.**

2. Setzt das Raspberry Pi Pico vorsichtig auf die Pin-Leiste, sodass alle Kontakte richtig ausgerichtet sind.
3. Heizt den LötKolben auf eine Temperatur von 300-320 Grad Celsius auf, um mit dem Löten zu beginnen.



Als Nächstes könnt ihr mit dem Löten beginnen. In der dritten Abbildung seht ihr, wie ihr den LötKolben optimal an den "Pin-Stellen" ansetzt. Haltet den LötKolben möglichst horizontal, sodass er sowohl den Pin der Pinleiste als auch das Pinloch des Pico gleichzeitig berührt. Dadurch werden beide Bauteile gleichmäßig erwärmt, sodass das Lötzinn gut schmilzt und eine stabile Verbindung zwischen der Pinleiste und dem Pico entsteht.

### **Achtung:**

Achtet darauf, weder zu viel noch zu wenig Lötzinn zu verwenden. Denkt daran, dass sowohl das Lötzinn als auch der LötKolben sehr heiß werden und schwere Verbrennungen verursachen können. Seid daher besonders vorsichtig, wenn ihr lötet.

- **Sorgt für ausreichend Platz an eurem Lötplatz,** damit ihr sicher und bequem arbeiten könnt.
- **Stellt sicher, dass der LötKolben sicher abgestellt werden kann,** am besten in einer dafür vorgesehenen Halterung.
- **Vermeidet das direkte Einatmen der Lötdämpfe.** Organisiert gegebenenfalls kleine Tischventilatoren oder Rauchabsauger, um die Luft abzuführen. (Zum Beispiel: Humo – Dein ganz persönlicher Lötrauchsauger)

**Tipp:**

Wenn das Lötzinn flüssig wird, wartet etwa 1 bis 3 Sekunden, bevor ihr den Lötendraht entfernt. Stellt euch vor, dass das Lötzinn sich ein wenig wie flüssige Farbe verhält, ähnlich wie beim Malen mit einem Pinsel. Keine Sorge, wenn es am Anfang nicht sofort klappt oder ihr zu wenig oder zu viel Lötzinn verwendet – das ist ganz normal und passiert jedem. Löten erfordert Übung und Geduld.

Aber sobald ihr den Dreh raus habt, werdet ihr sehen, wie viel Spaß das Löten macht! (◡ ◡)

---

Revision #1

Created 27 November 2024 17:01:15 by Michelle Pröhl

Updated 27 November 2024 17:01:15 by Michelle Pröhl